



2
Quando aprite la scatola della Square Deal trovate: manuale pressa, scivolo bossoli con staffa, confezione tubi carica inneschi, Allarme fine inneschi. Estrarre imballo ed il contenuto dalla scatola




3
Ora vedete: dosatore polvere, scatola conversione calibro vuota, pressa SDB, contenitore cartucce finite, contenitore inneschi spenti, chiavi a brugola cassetto polvere grande.




4
La pressa SDB è confezionato in un sacchetto di plastica per proteggerla dalle intemperie durante il trasporto. Rimuoverlo prima dell'utilizzo




5
Verificare che sia presente tutto quanto indicato in precedenza. Se manca qualcosa, contattateci a 800-223-4570 o 480-948-8009.



6
Prendere lo scivolo bossoli con staffa, aprire la confezione dei tubi carica inneschi, prelevare le due viti di montaggio da 1/4-20 x 3/8" e munirsi della chiave a brugola appropriata.




7
Utilizzare queste viti per assicurare lo scivolo bossoli con staffa al lato destro del telaio della pressa.



8

Prendere il contenitore inneschi spenti e la sua staffa di montaggio, recuperare appropriata brugola e le due viti da 3/32 x 3/8" dal sacchetto delle chiavi a brugola.



9

Montare questa staffa sul fondo del pistone quadrato come mostrato.



10

Se si sta montando l'SDB direttamente su un banco di lavoro, utilizzare i fori di montaggio nel telaio come modello. Utilizzare perni con diametro da 1/4" (non inclusi) per fissare la macchina al proprio banco di lavoro. Utilizzare rondelle sulla parte superiore e inferiore. Utilizzare un trapano da 5/16" per realizzare i fori sul proprio banco da lavoro. Non utilizzare viti per legno per fissare la macchina al banco da lavoro. Se si sta utilizzando il supporto pressa SDB, fare riferimento alle istruzioni fornite con esso. (Nota: Da questo punto in poi, utilizzeremo il supporto pressa SDB).



11

Questa foto mostra la staffa a cui è fissato il contenitore cartuccia caricata.





12

Far scorrere la guida nella parte posteriore della scatola sulla apposita staffa.





Assicurato sulla parte superiore del tubo inneschi c'è un sacchetto che contiene quattro perni ritenzione bossoli in ottone (uno è di ricambio, e devono avere TUTTI lo stesso numero stampato sopra di essi), un perno innescatore di ricambio, un perno inserimento palla alternativo (0,38/0,357 include due perni), un cassetto inneschi ed una munizione scarica di prova che mostra per tipo di proiettile per cui la macchina è configurata.



Installare tre perni di ritenzione in ottone nei fori negli angoli della parte superiore del pistone quadrato, intorno al piatto porta bossoli come mostrato. Il quarto perno è di ricambio.



Rimuovere il tappo di plastica dalla parte superiore del tubo dosatore nella stazione n°2 come mostrato.



Rimuovere il tappo che espone il tubo dove si fissa il dosatore polvere.



Utilizzando l'appropriata chiave a brugola, rimuovere la vite dalla base del dosatore come mostrato in foto 18 e 19.





20

Inserire dosatore sul tubo come mostrato in foto.




21

Inserire perno e brugola per fissare il dosatore senza serrarla in maniera eccessiva.



22

Dalla Confezione Tubi carica inneschi estrarre la bacchetta di chiusura del dosatore, rimuovere il dado a farfalla la molla e la boccola in teflon, inserire la barra nel foro della staffa della scatola per gli inneschi spenti. Come mostrato nella foto 23.



23



24



25




26

La parte superiore della bacchetta di chiusura del dosatore è piegata a 90°. Rimuovere la clip metallica inserita nel foro nella parte superiore della bacchetta, inserire bacchetta sia nella guida sia nel foro del meccanismo di chiusura del dosatore ed inserire la clip di fissaggio.



27





28



29


Quando installata correttamente la bacchetta si allinea come mostrato nella foto 29. Reinstallare boccola in teflon, molla, dado a farfalla blu come mostrato. Spingere in avanti l'impugnatura, quindi serrare il dado a farfalla blu fino a quando la molla su di esso si comprime abbastanza da consentire a un biglietto da visita di scorrere tra le spire.

NOTA: Questa barra non attiva il dosatore della polvere. Per aprire il cassetto del dosatore deve essere presente un bossolo nella seconda stazione. Ciò è trattato nel manuale di istruzioni dello Square Deal "B"



Far scorrere il contenitore Inneschi spenti sulla staffa come mostrato in foto 30 e 31.

Spingere l'allarme fine inneschi sul tappo zigrinato nella parte superiore del tubo inneschi come in foto 32 e 33.



Non inserire gli inneschi prima di aver letto il manuale. Il posizionamento della bacchetta di segnalazione fine inneschi deve essere effettuato con il tubo interno pieno di inneschi. Ora che la macchina è sul banco di lavoro e completamente assemblata, fare riferimento al manuale di istruzioni della Square Deal "B" per iniziare a ricaricare.

